

## PICADEIRO TRELIÇAS

### CARACTERÍSTICAS

- Pilares duplos em madeira lamelada colada com 4,5m de altura;
- Asnas em madeira lamelada colada;
- Ferragens em aço galvanizado;
- Madeiras com tratamento fungicida;
- Cobertura em chapa lacada ou painel sandwich;
- Asnas treliçadas.

