

BANCO DUPLO DESENCONTRADO COM ENCOSTO

REFERÊNCIA

2076

MATERIAL


Pinho Silvestre

TRATAMENTO


Autoclave, tratamento castanho, classe de risco 4



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



Unidade de medida: centímetros